

RISH *XMER* 50/14 [50], 50/21 [50] and 50/30 [50] SERIES

RISH *XMER* 50/14 (50)




Primary Current	RISH XMER 50/14 (50)	
	Accuracy	
	0.5	1.0
30A	-	1VA
40A	-	1VA
50A	1.5VA	1.5VA
60A	1.5VA	1.5VA
75A	2.5VA	5VA
80A	2.5VA	5VA
100A	3.75VA	5VA
120A	3.75VA	5VA
125A	3.75VA	5VA
150A	5VA	7.5VA
200A	7.5VA	10VA
250A	10VA	12.5VA
300A	10VA	12.5VA

RISH *XMER* 50/21 (50)



Primary Current	RISH XMER 50/21 (50)	
	Accuracy	
	0.5	1.0
50A	1VA	2.5VA
60A	1VA	2.5VA
75A	1.5VA	2.5VA
80A	2.5VA	5VA
100A	2.5VA	5VA
120A	3.75VA	5VA
125A	5VA	5VA
150A	5VA	10VA
200A	7.5VA	10VA
250A	7.5VA	10VA
300A	7.5VA	12.5VA
400A	10VA	15VA

RISH *XMER* 50/30 (50)



Primary Current	RISH XMER 50/30 (50)	
	Accuracy	
	0.5	1.0
50A	-	1.5VA
60A	-	1.5VA
75A	-	2.5VA
80A	-	2.5VA
100A	2.5VA	5VA
120A	2.5VA	5VA
125A	2.5VA	5VA
150A	5VA	5VA
200A	5VA	7.5VA
250A	5VA	10VA
300A	5VA	10VA
400A	10VA	12.5VA
500A	10VA	12.5VA
600A	10VA	15VA

ALL DIMENSIONS ARE IN MM